

《最終処分場(令和4年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

No.2

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設 14日 外壁剥離有 屋外浸出水上流 ポンPNo.2故障	2・16日 西側外壁 塗装剥離箇所有 上流浸出PNo.2故 障、コンクリート破 損箇所有	2・20日 西側外壁 塗装剥離箇所有 上流浸出PNo.2故 障、コンクリート破 損箇所有	4・20日 西側外壁 塗装剥離箇所有 上流浸出PNo.2故 障、コンクリート破 損箇所有	2・17日 西側外壁 塗装剥離箇所有 上流浸出PNo.2故 障、コンクリート破 損箇所有	上旬確認できず、 16日 西側外壁塗 装の剥離あり、上 流浸出水PNo.2不 良、コンクリート破 損箇所あり	1・18日 西側外壁塗 装の剥離あり、上流 浸出水PNo.2不良、コ ンクリート破損箇所 あり	1・16日 建屋西 側外壁塗装剥 離箇所あり、屋 外コンクリート 破損箇所あり	3・16日 建屋西 側外壁塗装剥 離箇所あり、屋 外コンクリート 破損箇所あり	4・16日 西側外 壁塗装剥離箇 所認める。コン クリート破損個 所を確認	2・16日 西側外 壁塗装剥離箇 所あり、コンク リート破損あり	1・16日 建屋西 側外壁塗装剥 離箇所あり
	既設 14日 灯油地下タ ンク注入口下舗 装穴有、外壁に ひび割れ、剥離 あり、西側換気扇 防鳥ネット破損、 TVアンテナ倒れ あり、ボイラー用 煙突破損あり第 四調整槽西側電 気配線BOX破損	2・16日 灯油地下タ ンク注入口下舗 装穴有、外壁に ひび割れ、剥離あり、西 側換気扇防鳥ネット 破損、TVアンテ ナ倒れあり、ボイ ラー用煙突破損あり 第四調整槽西側 電気配線BOX破 損	2・20日 灯油地下タ ンク注入口下舗 装穴有、外壁に ひび割れ、剥離あり、西 側換気扇防鳥ネット 破損、TVアンテ ナ倒れあり、ボイ ラー用煙突破損あり 第四調整槽西側 電気配線BOX破 損	4・20日 灯油地下タ ンク注入口下舗 装穴有、外壁に ひび割れ、剥離あり、西 側換気扇防鳥ネット 破損、TVアンテ ナ倒れあり、ボイ ラー用煙突破損あり 第四調整槽西側 電気配線BOX破 損	2・17日 灯油地下タ ンク注入口下舗 装穴有、外壁に ひび割れ、剥離あり、西 側換気扇防鳥ネット 破損、TVアンテ ナ倒れあり、ボイ ラー用煙突破損あり 第四調整槽西側 電気配線BOX破 損	上旬確認できず、 16日 外壁ひび、剥 離あり及び北側、西 側換気扇防鳥ネット、破 れ有、各P不良、コン クリートひび破損箇所 あり、地下タンク給油 口下陥没あり、TVア ンテナ倒壊、ボイラー 用煙突変形あり、第四 調整槽西側ケーブル box変形破損(10/27 ボイラー用排気筒交 換整備修繕日本サー モエナー)	1・16日 建屋外壁 ヒビ剥離、北西側 換気口金網破れ あり、外構設備地 下タンク給油口、 北川側溝に陥没 箇所あり、屋外集 水設備現場操作 盤下コンクリート 破損・沈下あり	3・16日 建屋外壁 ヒビ剥離、北西側 換気口金網破れ あり、外構設備地 下タンク給油口、 北川側溝に陥没 箇所あり、屋外集 水設備現場操作 盤下コンクリート 破損・沈下あり	4・16日 外壁ヒビ 剥離・北西側換 気扇フード防鳥 ネット破れあり、 地下タンク灯油 給油口下、陥 没あり、屋外集 水設備現場盤 下、コンクリート 破損陥没あり。	4・16日 外壁ヒビ 剥離・北西側換 気扇フード防鳥 ネット破れあり、 東側外排水 管ステンレス防寒 保護カバー継ぎ 目外れあり、灯油 口下に陥没あり、 現場盤下コンク リート破損、第四 調整槽電気配管 BOX破損変形	1・16日 建屋外壁 塗装剥離ヒビ箇所 あり、北・西側換気 扇フード鳥よけメ ットの破れあり、配 管保護カバー外れ あり、地下タンク給 油口下に陥没あり、 TVアンテナ倒れて いる、第四調整槽 電気配線box変形 あり。	
埋立地	増設 14日 保護シ ート剥離有り	2・16日 遮水 シート傷みあり	2・20日 遮水 シート傷みあり	4・20日 遮水 シート傷みあり	2・17日 遮水 シート傷みあり	上旬確認できず、 16日 遮水シート 傷みあり	1・18日 遮水シ ート傷みあり	1・16日 上流遮 水シート表面劣 化がある。雨水 調整池遮水 シートに雑草繁 殖がある。	3・16日 上流遮 水シート表面劣 化がある。雨水 調整池遮水 シートに雑草繁 殖がある。	4・16日 遮水 シートに雑草繁 殖を確認できず。	2・16日 積雪で 確認できず。	1・16日 遮水 シート劣化、雨 水調整池遮水 シートに雑草の 繁殖あり。
	既設 14日 異常な し	2・16日 異常なし	2・20日 異常なし	4・20日 異常なし	2・17日 異常なし	上旬確認できず、 16日 異常なし	1・18日 異常なし	1・16日 異常なし	3・16日 上流・中 間・下流・雨水 調整池遮水 シートに雑草繁 殖がある。	4・16日 上・中・ 下流埋立地異 常なし、雑草の 繁殖がみられ る。	1/26日12:00に、 旧タイヤ洗い場 給水配管凍結防 止忘れて破裂し たため、水道の 止栓締めて応急 処置(2/7修理)水 道使用可能	1・16日 全体に 雑草の繁殖あ り、法面全方向 に雑草繁殖が みられる。
外構設備他	増設 14日 管理道 路一部ひび割れ 有り 14日、飛散防止 ネット破れあり 配線ボックス破損 14日 管理道	2・16日 飛散ネット 東側数ヶ所穴あ り、17日 西側タイ ヤ洗車場ガード パイプ1段目欠損 1スパン、管理道 路にひび割れあり	2・20日 飛散ネット 東側数ヶ所穴あ り、17日 西側タイ ヤ洗車場ガード パイプ1段目欠損 1スパン、管理道 路にひび割れあり	4・20日 飛散ネット 東側数ヶ所穴あ り、西側タイヤ洗 車場ガードパイ プ1段目欠損1ス パン、管理道路 路にひび割れあり	2・17日 飛散ネット 東側数ヶ所穴あ り、17日 西側タイ ヤ洗車場ガード パイプ1段目欠損 1スパン、管理道 路にひび割れあり	上旬確認できず、 16日 飛散ネット埋 立地下流東側・上流 東側穴有、管理道 路、舗装ひび割れ、西 側まくれあり、タイ ヤ洗車場ガードパイ プ1ヶ所欠損あり	1・18日 飛散ネット埋 立地下流東側・上流 東側穴有、管理道 路、舗装ひび割れ、 西側まくれあり、タイ ヤ洗車場ガードパイ プ1ヶ所欠損あり	1・16日 中央側 溝陥没箇所あり	3・16日 中央側 溝陥没箇所あり	4・16日 管理道 路埋立地上流 側に側溝等に 陥没あり、道路 にヒビがみられ る	2・16日 中央側 溝陥没あり、北 西側フェンスま くれあり、タイヤ 洗い場先の カードパイプ1 段目欠損	1・16日 コンクリ ート破損箇所あり、 フェンス北西側ま くれあり、西側搬 入入口フェンス1 段目なし、管理道 路ヒビ割れあり
	既設 14日 管理道 路一部ひび割れ 有り 14日 フェン ス変形有り 12・16日 フェ ンス西側下一部陥 没有り	2・16日 管理道 路舗装にひび 割れあり、フェ ンス外側にキツ ネ・他動物の穴 8ヶ所あり	2・20日 管理道 路舗装にひび 割れあり、フェ ンス外側にキツ ネ・他動物の穴 8ヶ所あり	4・20日 管理道 路舗装にひび 割れあり、フェ ンス外側にキツ ネ・他動物の穴 8ヶ所あり	2・17日 管理道 路舗装にひび 割れあり、フェ ンス外側にキツ ネ・他動物の穴 8ヶ所あり	上旬確認できず、 16日 管理道路舗 装ひび割れあり、 西側、フェンス外 側にキツネの穴 8ヶ所陥没3ヶ所 あり	1・18日 管理道路 舗装ひび割れあり あり、西側、フェ ンス外側にキツ ネの穴8ヶ所陥没3ヶ 所あり	1・16日 側溝脇 陥没あり	3・16日 側溝脇 陥没あり	4・16日 遮水 シートに雑草繁 殖とめる。埋 立地管理道路 の陥没やヒビが ある。	2・16日 西側フェ ンス支柱に狐の 穴8ヶ所ある。道 路にヒビ割れ。 既設タイヤ洗い 場水道管凍結で 破裂後日修理完 了	1・16日 現場盤下 コンクリート破 損あり、西側フェ ンスに動物の穴あ り。道路ヒビ割れ あり。