

《最終処分場(令和5年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

No.2

| 点検日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増設 | 3・17日西側外壁塗装剥離有・屋外設備コンクリート破損箇所有 | 1・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 1・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 1・18日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 3・17日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 1・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 2・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 1・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 1・18日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 2・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 2・16日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 | 5・18日西側外壁塗装剥離箇所有・コンクリート破損箇所有 |
| | 処理棟 既設 | 3・17日外壁ひび割れ剥離有・北西側換気扇防鳥ネット破れ有・東側外排水管保護カバー継目外れあり・TVアンテナ倒れあり、4/10撤去・地下灯油給油口下陥没有り・現場盤下コンクリート破損あり・第四調整槽電気配線BOX破損 | 1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、地下タンク灯油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、地下タンク灯油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・18日外壁(ヒビ)剥離・北西側換気扇鳥侵入防止金網に破れあり、東側外排水管ステンレス保護カバー継目外れ、地下タンク給口下陥没あり、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 1・18日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり | 2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、北側側溝・地下タンク給油口下陥没有り、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり |
| 埋立地 | 3・17日・遮水シートの表面劣化あり、埋立地雑草繁殖を認める | 1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 浸出水調整池遮水シート表面劣化認める | 1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 浸出水調整池遮水シート表面劣化認める | 1・18日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 浸出水調整池遮水シート表面劣化認める | 1・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 1日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 18日積雪があり、目視での確認できず。 | 2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 | 5・18日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可 |
| | 既設 | 3・17日・最終覆土表面雑草の繁殖あり | 1・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし | 1・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし | 1・18日より、メガソーラー設置工事に伴い、埋立地・管理道路等も、通行困難で確認不可 | 1・17日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認 | 1・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認 | 2・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認 | 1・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認 | 1日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認、18日積雪で、目視での確認できず。 | 2・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認、 | 2・16日遮水シート雑草繁殖あり、後は、異常なし メガソーラー設置で外周のみ確認、 |
| 外構設備他 | 3・17日異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・16日異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・16日異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・18日異常なし、管理道路ヒビ割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 1日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、18日積雪により、目視での確認できず。 | 2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損 | 2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損・飛散防止ネット一部破れあり | 5・18日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損・飛散防止ネット一部破れあり |
| | 既設 | 3・17日中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり | 1・16日中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり | 1・16日中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり | 1・18日外周管理道路中央側溝陥没、フェンス北西支柱動物の穴で沈下あり、道路ヒビ、割れあり | 1・17日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり、物損事故によりガードパイプ破損 | 1・16日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり、物損事故で業者修理 | 2・16日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり、 | 1・16日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり、 | 1日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れあり、18日、積雪により、目視での確認できず。 | 2・16日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下あり、管理道路ひび割れ及び側溝蓋割れあり | 2・16日・中央側溝陥没箇所あり、フェンス北西支柱動物穴で沈下及びフェンス物損と変形(物損は、補修してある)あり、管理道路ひび割れ及び側溝蓋割れあり |