

『最終処分場(令和7年度)』

施設名

燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

No.2

施設点検状況

点検目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設 1・17日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	2・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	2・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	1・15日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	1・17日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	4・17日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損個所			
	既設 1・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・15日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	4・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり			
埋立地	増設 1・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・15日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	4・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有			
	既設 1・17日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	2・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	2・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・15日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・17日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	4・17日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可			
外構設備他	増設 1・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・15日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	4・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり			
	既設 1・17日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	2・16日・中央側溝陥没箇所あり、	2・16日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認(潰し均す)	1・16日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	1・15日・中央側溝陥没箇所あり	1・16日・中央側溝陥没箇所あり	1・17日・中央側溝陥没箇所あり	4・17日・中央側溝陥没箇所あり	1・16日・中央側溝陥没箇所あり			