

《最終処分場(令和8年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

No.2

点検日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り	1・18日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り	1・16日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り	1・17日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り	1・17日西側外壁塗装剥離箇所有り・コンクリート破損箇所有り						
	既設	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・18日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	1・17日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり						
埋立地	増設	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・18日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	1・17日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有						
	既設	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・18日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可、雑草の繁殖あり	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・17日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	1・17日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可						
外構設備他	増設	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・18日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	1・17日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり						
	既設	1・16日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認(3/25中越興業水路泥上げ時踏み固め)	1・18日・中央側溝陥没箇所あり、道路にひび割れあり、北側フェンス変形、西側フェンス動物穴要確認	1・16日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	1・16日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	1・17日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	1・17日・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認						