≪最終処分場（令和6年度）≫

施設名　　燕・弥彦総合事務組合　クリーンセンター舘野

施設点検状況

点検日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設	1・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	4・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	3・17日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	1・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	3・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	2・24日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	1・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	6・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	2・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	6・16日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	1・17日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。	1・17日西側外壁塗装剥離箇所認める。屋外集水設備コンクリート破損個所を認める。
	既設	1・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。建屋北側側溝等陥没・地下タンク給油口下陥没あり。	4・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。建屋北側側溝等陥没・地下タンク給油口下陥没あり。	3・17日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、玄関ホール屋根重機で衝突し破損、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり,。建屋北側側溝等陥没・地下タンク給油口下陥没あり。	1・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、玄関ホール屋根重機で衝突し破損、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり,。建屋北側側溝等陥没・地下タンク給油口下陥没あり。	3・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、玄関ホール屋根重機で衝突し破損で変形、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり,。建屋北側側溝等陥没・地下タンク給油口下陥没あり。	2・24日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、8/21玄関ホール屋根重機で衝突し破損で変形場所補修修繕、2日現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。8/27建屋外周補修修繕で、北側側溝等陥没・地下タンク給油口下等修繕を行った。	1・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。	6・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。	2・16日外壁ひび剥離有り、北西側換気扇鳥侵入防止金網破れあり、東側外排水管保護カバー継目の外れ有、現場盤コンクリート破損、第四調整槽電気配線BOX破損あり	6・16日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。	1・17日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。	1・17日外壁にひび剥離、北西側換気扇鳥侵入防止金網の破れあり、建屋東側排水管保護カバー継目外れあり、現場操作盤下コンクリート破損個所、第四調整槽電気配線box破損あり。
埋立地	増設	1・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり。	4・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり。	3・17日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	1・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	3・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	2・24日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	1・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	6・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、	2・16日雨水調整池遮水シート雑草繁殖及び傷み有、埋立地上流遮水シート傷み有、区画堤・下流埋立完了で確認不可、下流東側固定工傾き有	6・16日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、下流東側固定工傾きあり	1・17日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、下流東側固定工傾きあり	1・17日上流遮水シート雑草の繁殖及び傷みあり、区画堤下流は、埋立により確認できず、雨水・浸出水調整池、シート傷みや雑草の繁殖あり、下流東側固定工傾きあり
	既設	1・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	4・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	3・17日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	1・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	3・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	2・24日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、雑草繁殖あり。	1・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、埋立により確認は不可で雑草繁殖あり。	6・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、埋立により確認は不可で雑草繁殖あり。	2・16日遮水シート雑草繁殖あり、他メガソーラー設置により確認不可	6・16日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、埋立により確認は不可で雑草繁殖あり。	1・17日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、埋立により確認は不可で雑草繁殖あり。	1・17日上流・中間・下流は、埋立完了で確認できないが雑草の繁殖あり。メガソーラー設置のため、立入できない。調整池は、埋立により確認は不可で雑草繁殖あり。
外構設備他	増設	4・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	4・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	3・17日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	1・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	3・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	2・24日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	1・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	6・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	2・16日・異常なし、管理道路ひび割れあり、タイヤ洗い場ガードパイプ1本欠損、飛散防止ネットに穴あり	6・16日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	1・17日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、	1・17日擁壁異常なし、飛灰防止ネット一部穴あり、タイヤ洗車場搬入路入口ガードレール1段目1スパン欠損、管理道路、ひび割れあり。搬入路の側溝ふた破損有、
	既設	1・16日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。	4・16日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。	3・17日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。	1・16日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。	3・16日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。	2・24日擁壁異常なし、管理道路、境界中央管理道路側溝脇陥没、西側フェンス支柱沈下3箇所、北側フェンス変形あり、動物の穴あり、ひび割れや陥没あり。8/27～9/2まで管理道路、フェンス等補修修繕行った。9/2他の外周道路等補修修繕をおこなった。	1・16日擁壁異常なし、管理道路ひび割れとタイヤ洗車場から既設上り口側溝の陥没あり	6・16日擁壁異常なし、管理道路ひび割れとタイヤ洗車場から既設埋立地へ上り口側溝の陥没あり、外周フェンス西側・北側変形あり	2・16日　・中央側溝陥没箇所あり、西側フェンス動物穴要確認	6・16日擁壁異常なし、管理道路ひび割れとタイヤ洗車場から既設埋立地へ上り口側溝の陥没あり、外周フェンス西側・北側変形あり	1・17日擁壁異常なし、管理道路ひび割れとタイヤ洗車場から既設埋立地へ上り口側溝の陥没あり、外周フェンス西側・北側変形あり	1・17日擁壁異常なし、管理道路ひび割れとタイヤ洗車場から既設埋立地へ上り口側溝の陥没あり、外周フェンス西側・北側変形あり