

《最終処分場(平成29年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設 1・17日 異常なし	2・16日 異常なし	2・16日 異常なし	1・18日 異常なし	1・16日 異常なし	1・22日 異常なし	2・16日 異常なし	1・20日 異常なし	1・21日 異常なし	5・22日 異常なし	1・16日 異常なし	2・17日 異常なし
	既設 1・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 管舗装穴有り	2・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・16日 外壁にひび割れ、剥離有り	2・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・16日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・18日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・18日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・16日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・22日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・21日 外壁にひび割れ、剥離有り	2・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・16日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・20日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・20日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・21日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・21日 外壁にひび割れ、剥離有り	5・22日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 5・22日 外壁にひび割れ、剥離有り	1・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・16日 換気扇ダクト網剥がれ有り	2・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・17日 換気扇ダクト網剥がれ、テレビアンテナ倒れ、煙突架台曲り有り
埋立地	増設 1・17日 保護シート一部剥離有り	2・16日 保護シート一部剥離有り	2・16日 保護シート一部剥離有り	1・18日 保護シート一部剥離有り	1・16日 保護シート一部剥離有り	1・22日 保護シート一部剥離有り	2・16日 保護シート一部剥離有り 31日 東側一部補修修繕(中越興業)	1・20日 保護シート一部剥離有り 1日 東側一部補修修繕(中越興業)	1・21日 保護シート一部剥離有り	5・22日 保護シート一部剥離有り 5・22日 積雪の為、一部確認出来ず	1・16日 積雪の為、確認出来ず	2・17日 保護シート一部剥離有り 2・17日 ガス抜き管外れ転倒
	既設 1・17日 異常なし	2・16日 異常なし	2・16日 異常なし	1・18日 異常なし	1・16日 異常なし	1・22日 異常なし	2・16日 異常なし	1・20日 異常なし	1日 異常なし 21日 ガス抜き管倒れあり	5・22日 ガス抜き管倒れ有り	1・16日 積雪の為、確認出来ず	2・17日 ガス抜き管1本破損有り 17日 旧タイヤ洗場脇保護シート破れ有り
外構設備他	増設 1・17日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・18日 管理道路一部ひび割れ有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・22日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・20日 管理道路一部ひび割れ有り 20日 飛散防止ネット一部補修(2箇所)	1・21日 管理道路一部ひび割れ有り	5・22日 管理道路一部ひび割れ有り	1・16日 積雪の為、確認出来ず	2・17日 管理道路一部ひび割れ有り 2・17日 飛散防止ネット2ヶ所穴有り
	既設 1・17日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・18日 管理道路一部ひび割れ有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・22日 管理道路一部ひび割れ有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り	1・20日 管理道路一部ひび割れ有り	1・21日 管理道路一部ひび割れ有り	5・22日 管理道路一部ひび割れ有り	1・16日 積雪の為、確認出来ず	2・17日 管理道路一部ひび割れ有り 2・17日 フェンス破損