## ≪最終処分場(令和3年度)≫

## 施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター舘野

施設点検状況

	<b>京検状況</b>											
点検日	-/ *	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理拡	12・16日 異常な	6・19日 異常な	2・16日 異常な	1・16日 異常な	2・18日 異常な	2・16日 異常な	2・18日 異常な	4日 異常なし				8.17日 外壁剥
		L	L	L	L	L	L		離有り	離有り	離有り	離有り
				1.16日 灯油地								8・17日 灯油地
		下タンク注入配								下タンク注入配		
	管舗装穴有り	管舗装穴有り	管舗装穴有り	管舗装穴有り	管舗装穴有り	管舗装穴有り		舗装穴有り	管舗装穴有り		管舗装穴有り	管舗装穴有り
	12・16日 外壁に			1・16日 外壁に							2・17日 外壁に	8・17日 外壁に
	有り	有り	有り	有り		有り	有り	計れし、別無有り	有り	ひび割れ、剥離 有り	有り	有り
	12·16日 換気扇							↓ 4日		5・16日 換気扇		197  8・17日 換気扇
	防鳥ネット破損		防鳥ネット破損	防鳥ネット破損				防鳥ネット破損				防鳥ネット破損
	12・16日 TVアン										2・17日 TVアン	8・17日 TVアン
	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	テナ倒れ有り	倒れ有り	テナ倒れ有り		テナ倒れ有り	テナ倒れ有り
	12・16日 ボイラ		2・16日 ボイラ					4日 ボイラー用			2・17日 ボイラ	8・17日 ボイラ
	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損	一用煙突破損
	12・16日 保護シ		2・16日 保護シ	1・16日 保護シ		2・16日 保護シ		4日 保護シート				8・17日 保護シ
増設埋立地既設	ート剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	剥離有り	ート剥離有り	ート剥離有り	確認出来ず	ート剥離有り
	12・16日 異常な し	6・19日 防草シート剥離有り	2・16日 異常なし	1・16日 異常なし	2・18日 異常なし	2・16日 異常なし	2・18日 異常なし	4日 異常なし	6・17日 異常なし	5・16日 異常なし	2・17日 積雪で 確認出来ず	8・17日 異常なし
	12・16日 管理道	6日 管理道路	2日 異常なし	1・16日 異常な	2・18日 異常な	2・16日 異常な	2・18日 異常な	4日 異常な]/	6・17日 異常な	5・16日 異常な	2・17日 積雪で	8・17日 異常な
外構設備他既	路一部ひび割れ		7日 飛散防止	L TOH AMIN	L	L	L	711.00	L	L ZOR ZIII.	確認出来ず	
	有り	15日 飛散防止	ネット留め金具									
	12・16日 下流東	ネット留め金具	増締									
	側舗装側溝側	増締、ワイヤー	16日 異常なし									
	一部陥没有り	張調整										
				1•16日 管理道						5•16日 管理道		8•17日 管理道
				路一部ひび割れ						路一部ひび割れ	確認出来ず	路一部ひび割れ
	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り		有り
	12・16日 フェン		2・16日 フェン	· ·		· ·	· ·			5・16日 フェン		8・17日 フェン
	ス変形有り	ス変形有り	ス変形有り	ス変形有り		ス変形有り	ス変形有り	変形有り	ス変形有り	ス変形有り		ス変形有り
	12・16日 フェン		2・16日 フェン	· ·				-,		5・16日 フェン		8・17日 フェン
				ス西側下一部陥						ス西側下一部陥		ス西側下一部陥
	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り	没有り		没有り