

クリーンセンター館野最終処分場水質検査結果の公表について

環境センターでは、クリーンセンター館野最終処分場の水質検査を、定期的に行なっております。今回、令和7年度の水質検査結果について公表いたします。
調査の結果、処分場からの処理水は基準に適合しておりました。

水質検査結果(令和7年4月末現在)

《最終処分場(令和7年度)》

検 査 項 目		単位	場所	4月30日											
浸 出 ・ 放 流 水	pH	****	浸出水	6.9											
			放流水	7.2											
	生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/l	浸出水	5.9											
			放流水	0.5未満											
	化学的酸素要求量 （COD）	mg/l	浸出水	18.0											
			放流水	5.0											
	浮遊物質 量 （SS）	mg/l	浸出水	44.0											
			放流水	1未満											
	カルシウム	mg/l	浸出水	280.0											
			放流水	240.0											
	大腸菌数	個/1ml	浸出水	****											
			放流水	0.0											
全窒素 （T-N）	mg/l	浸出水	15.0												
		放流水	4.3												
鉛	mg/l	浸出水	0.01未満												
		放流水	0.01未満												
備考			異常なし												
地 下 水	pH	****	A	6.4											
			B	6.1											
			C	6.3											
			D	6.5											
	鉛	mg/l	A	0.001未満											
			B	0.001未満											
			C	0.001未満											
			D	0.001未満											
	電気伝導率	μ s/cm	A	49											
			B	99											
			C	35											
			D	77											
備考			異常なし												

採水箇所	放流水:処理水施設フロー最終過程(消毒)後の放流水ポンプ圧力計吐出口より採水	水質排水基準値	1. pH:5.8～8.6	2. BOD:60mg/l	3. COD:90mg/l
	浸出水:浸出水ポンプ送水配管より流入の第二調整槽前フローの除砂槽入口で採水		4. SS:60mg/l	5. 大腸菌数:800CFU(コロニー形成単位)/ml	
	周縁地下水:モニタリング井戸既設2箇所(A,B)、増設2箇所(C,D)より採水		6. T-N:120mg/l	7. 鉛:0.1mg/l(排水) 0.01mg/l未満(地下水)	