

浄水場における放射線量の測定結果について

燕・弥彦総合事務組合水道局が管理する各浄水場で放射線量の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

測定結果【単位：マイクロシーベルト毎時（ $\mu\text{Sv/h}$ ）】

道金浄水場（燕市道金 2 9 3 4）

測定日	測定結果（地上 1 メートル）
令和7年1月29日	0.041から0.063

吉田浄水場（燕市吉田西太田 3 5 - 1）

測定日	測定結果（地上 1 メートル）
令和7年1月29日	0.048から0.070

分水浄水場（燕市笈ヶ島 4 8 0 5 - 1）

測定日	測定結果（地上 1 メートル）
令和7年1月29日	0.041から0.060

弥彦浄水場（弥彦村大字平野 1 5 4 5 - 1）

測定日	測定結果（地上 1 メートル）
令和7年1月29日	0.048から0.066

※測定結果は、測定した最小値と最大値を示しています。

※環境省の示す基準値 0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 以下