


令和 6 年 9 月 27 日

燕・弥彦総合事務組合 ごみ焼却場における事故の状況と 復旧見込み等について

9 月 5 日に発生しました燕・弥彦総合事務組合ごみ焼却場の事故（同日公表済）の状況と復旧見込み、ごみ処理体制等をお知らせします。

【事故の状況と復旧見込み等】

- 1.発 生 日 時：9 月 5 日（木）午前 7 時頃
- 2.場 所：燕・弥彦総合事務組合 環境センター（燕市吉田吉栄 777）
- 3.被 害 状 況：流動床炉 1 系給じん設備の損傷



〔施設概要図の一部〕



〔計器類・点検口の破損〕



〔設備外装の破損〕

- 4.原 因：警察・消防の調査では、原因の特定には至りませんでした。
- 5.復 旧 見 込 み：①令和 7 年 3 月末を目途とします。（約 6 カ月）
②粉じん爆発の可能性も考えられることから、復旧にあたり、噴霧器や静電気除去装置などの設置を検討します。
- 6.ごみ処理体制：①近隣自治体（新潟市、長岡市、三条市）のご協力と現有施設をフルとフルの徹底 稼働することにより、ごみ収集はこれまで通り行います。
②地域住民へのごみの減量化とごみ出しルールの周知徹底を図ります。

本件についてのお問い合わせ先

燕・弥彦総合事務組合総務消防局総務課：廣田・永井

電話：0256-92-1210